

## 久慈市内通学路の対策箇所一覧表

・ 全校共通取り組み事項

対策の実施には中長期的なものもあり、通学児童に対しては学校からの交通安全指導及び注意喚起を継続する。

・ 交通安全に関する啓発を継続的に周知していく。（久慈市生活環境課）

R8.3.6更新

【久慈小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
市道久慈小通り線、 田面通り線	久慈小学校に向かって横断する際、横断歩道のない市道	地域の方の生活道路となっていて交通量があること、住宅開発が進んで色々な方面に子供たちの住宅があることを踏まえると、学校周辺の横断歩道が圧倒的に少ないと言える。多方面に対応した横断歩道を設置することで、児童も安心して横断することができるし、運転手も一時停止の意識が高くなると思われる。	学校西側の横断歩道の設置	久慈警察署	R6横断歩道設置済
国道281号	市道川貫通り線と国道281号の交差点付近の横断歩道	盛岡方面の道路とつながる幹線道路で非常に交通量が多い。横断歩道はあるが、児童が横断する際は運転手の善意に頼る状態が続いており、一方の車が止まっても、もう一歩の車が猛スピードで走り抜けることもしばしばである。信号機を設置することで、児童がより安全に横断することができる。	信号機の設置 路面標示等	久慈警察署 県北広域振興局道路整備課	R4路面標示設置済 (県道路整備課) R6標識等大型化済 (久慈警察署)
市道中の橋栄町線	ろうきん入口から九戸教育会館付近まで	道幅が狭い。また、交通量が非常に多く、スピードを上げて走行する車とすれ違う際、接触する危険がある。児童には、八重樫歯科からジョイスにつながる歩道を使った登下校を推奨しているが、この狭い市道沿いに家がある児童が少なくない。街灯も少なく、夜間は見通しも悪くなる。市の計画の中でも優先順位を上げて対応していただきたい。	区画線の設置 歩道の設置 注意喚起の看板の設置	久慈市建設整備課 久慈市教育委員会	R3注意看板設置済 (市教委)
市道寺里線	寺里公民館入口付近から堤防まで	道幅が狭い。また、交通量が非常に多く、スピードを上げて走行する車とすれ違う際、接触する危険がある。	ゾーン30の追加指定 区画線の設置 ハンブ等の設置 注意喚起の看板の設置	久慈警察署 久慈市建設整備課 久慈市教育委員会	R4 路面標示設置済 (市建設整備課) R3, R4注意看板設置 済 (市教委)
市道山岸線	久慈小から久慈高校方面への歩道のない車道	登下校時に多くの児童が利用しているが、猛スピードで走る車が多いため、歩道又はグリーンベルトを設置してほしい。	歩道又はグリーンベルトの設置	久慈市建設整備課	
市道久慈小通り線	八重樫歯科医院前	消えかかっており見えにくい。ため。	横断歩道の引き直し	久慈警察署	
市道久慈小通り線	久慈小学校裏の通り	消えかかっており見えにくい。ため。	ゾーン30表示及び横断歩道の引き直し	久慈警察署 久慈市建設整備課	
市道久慈川線	川貫歩道橋との交差点部	消えかかっており見えにくい。ため。	横断歩道の引き直し	久慈警察署	
市道山岸線	天神堂公民館付近～寺里ポンプ場付近	多くの児童が登下校時に利用しているが、道路幅が狭く、スピードを出す車両が多いため危険である。	歩道やガードレール、グリーンベルト、標識の設置	久慈市建設整備課	

【久慈湊小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
国道395号	久慈湊小学校前信号付近から陸中夏井駅入口交差点付近まで	歩車道の区別が、縁石が低い箇所または白線のみ箇所があるため、車が誤って歩道側に侵入する危険性が非常に高い。千葉県で発生した事故と同じ道路条件であり、同様の事故が発生する恐れがあるため。	縁石ブロックの補修・更新	県北広域振興局道路整備課	R5歩道修繕及び車止め設置実施済 R4路面標示補修済 (県道路整備課)
市道山岸線	源道子供会館付近から、市道小山線との交差点まで	道路が狭いうえ大きな水路もあるが、交通量が多く危険であり、歩行空間の確保が必要。保護者等から整備を望む声がある。	側溝の蓋がけ	久慈市建設整備課	
市道管理道路	国道395号との交差点部 (不二タイヤ様脇)	市管理道路から国道に出る車の交通量が多いが、一時停止線や横断歩道が整備されていないため、横断時危険である。保護者から整備を望む声がある。	横断歩道の設置 一時停止線の設置 注意喚起の看板の設置	久慈警察署 久慈市教育委員会	R6 横断歩道・一時停止線設置済 (久慈警察署) R5 注意看板設置済 (市教委)
市道小山線	市道二十八日町新井田線との交差点部 (つきのきさわ電気様) から、山岸線との交差点部及び三陸同救急車退出路付近	道路が狭いが交通量が多く危険であり、歩行空間の確保が必要。また、児童は日当前踏切道を横切するため、安全確保から横断歩道が必要。保護者等から整備を望む声がある。	横断歩道の設置 歩道の設置 道路の拡幅	久慈警察署 久慈市建設整備課	
市道二十八日町新井田線	ひまわり生花店～インテリア仙台	昼夜問わず車両の交通量が多いが、歩道が狭く車道との境界が分かりにくい。また、道路幅も狭く、児童が転倒した場合、車両と接触する危険性があるため。	歩道の拡張	久慈市建設整備課	

【長内小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
市道新街橋通り線	新街橋	橋の老朽化が著しいとともに、幅が狭いため、車とすれ違う際に児童が危険な状況となる。	橋の架け替え	久慈市建設整備課	
市道上長内長内橋線	長内市民センターから小屋畑橋まで	同区間の道路は朝夕に交通量が多いものの歩道が設置されていない箇所が多く、児童にとって危険な箇所となっている。	区画線の設置 歩道の設置	久慈市建設整備課	R3注意看板設置済 (市教委)
市道広美町海岸線	広美町海岸線と避難道路が交差するところ	児童の登下校の安全確保	横断歩道及び押しボタン式信号機の設置 注意喚起の看板の設置	久慈警察署 久慈市教育委員会	R4 横断歩道設置済 (久慈警察署) R4 注意看板設置済 (市教委)
市道上長内日吉町線	小屋畑川の道路から長内中へ向かう道路	当該道路近くに自宅がある児童が数名おり通学路となっているが、スピードを出して走行する車が多く危険である。	歩道の設置	久慈市建設整備課	

【小久慈小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
市道天田内三日町線	県道7号線から久慈琥珀博物館へ向かう道路	当該道路は、小久慈町から大川目への抜け道になっており、トラック等が制限速度30kmを守らずスピードを出して通り危険。道幅も狭く、何らかの対策をお願いしたい。	注意喚起の看板等の設置	久慈市生活環境課 久慈市教育委員会	R3 注意看板設置済 (市教委)
市道小久慈線	市民バス稲村バス停付近	雨が多いと、稲村団地バス停付近は道路や歩道が冠水する。側溝の蓋がない場所もあるが、増水時は側溝から水があふれ、見分けがつかない。また歩道が途切れている場所があり、大型トラックの通行も多く危険である。	区画線の設置 歩道の設置 排水の整備 側溝に蓋を設置 注意喚起の看板等の設置	久慈市建設整備課、道路河川維持課、生活環境課、 久慈市教育委員会	R3 注意看板設置済 (市教委) R5 路面標示設置済 (市建設整備課)
市道日吉町堀線	小久慈橋から県道7号線(小久慈駐在所付近)へ抜ける道路	岩瀬張地区の児童が、歩道のある県道へ行くために通る狭い道であるが、車やトラックの抜け道になっていて危険。	区画線の設置 歩道の設置 車両の通行規制	久慈警察署 久慈市建設整備課	R5 指定方向外進行 禁止設置済 (久慈警察署) R4 路面標示設置済 (市建設整備課)
市道小久慈線	けやきの里付近から親水公園前までの道路	見通しの良い道路であり、学区内の企業への通勤経路となっていることもあり、交通量が多く、またスピードを出して走る車も多い。平成30年度にも要望している箇所も含まれているが、児童の安全な登下校のため、小久慈線への歩道の設置をお願いしたい。	区画線の設置 歩道の設置	久慈市建設整備課	R3 歩行空間設置済 R5 路面標示設置済 (市建設整備課)
市道日吉町宇部線 市道上長内日吉町線	上日吉から給食センター付近まで	国道45号線や学区内の企業につながる道路で、朝からトラック等の交通量が多い。また、片側は用水路になっており、現在児童は左側通行で登校している状態である。児童の安全な登下校のため早急に歩道を設置することをお願いしたい。	区画線の設置 歩道の設置 注意喚起の看板等の設置	久慈市建設整備課 久慈市教育委員会	R4 注意看板設置済 (市教委)
市道日吉町宇部線	通学橋から学校へ向かう道路	児童の登下校時の安全確保のため歩道が必要である。	区画線の設置 歩道の設置	久慈市建設整備課	R4 歩道設置済 (市建設整備課)
県道久慈岩泉線	下柏木までの通学路	当該路線は、登下校時の交通量が多く歩道が狭い場所及び未整備区間があり、幅幅及び整備されることで児童が安全に登校できる。	歩道の拡幅 未整備区間の整備	県北広域振興局道路整備課	
市道日吉町宇部線	通学橋東進、T字路交差点	交差点は南方より登校する児童が、交通量の多い道をより安全に登校するため左側通行(右側は用水路があり危険)をしているが、T字路を渡るところには横断歩道がなく、車から横断が気づかれにくく危険である。横断歩道の設置をすることでより安全に登校できる。	横断歩道の設置 歩道の設置 注意喚起の看板等の設置	久慈警察署 久慈市建設整備課 久慈市教育委員会	R5 注意看板設置済 (市教委)

【大川目小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
市道三日町大通り線	大川目町第6地割の沿道	側溝の蓋の境目が大きく開いており、児童にとっては、歩きにくい状況にあるため。	側溝の蓋の架け替え、設置	久慈市道路河川維持課	R5 側溝の蓋修復済 (市道路河川維持課)
市道山岸線	大川目町第13地割の沿道	視線誘導標を設置していただき、安全確保を図っていただいたものの水路に蓋がなく、児童の行動を考えると危険性があることは否めない。	水路の蓋の設置	久慈市建設整備課	
国道281号線	大川目町第1地割から佐川急便久慈営業所手前	一部歩道が整備されておらず、片側においては横断をしなければならないが、交通量が多く危険であるため歩道を設置してほしい。	歩道の設置	県北広域振興局道路整備課	

【夏井小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
市道夏井川線	夏井小学校校門近く	夏井小学校校門前の市道は、車がすれ違うのにぎりぎりの幅であるにも関わらず、登校時はスピードをあげて通る車がけっこうあり、危険である。校門前の道路に「スクールゾーン」等の注意喚起のペイントがあれば、学校周辺の安全運転につながる。	路面表示のペイント 注意喚起の看板等の設置	久慈市建設整備課 生活環境課 久慈市教育委員会	R4 注意看板設置済 (市教委) R4 路面標示設置済 (市建設整備課)

【平山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
市道野中線	学校につながる坂道	防災公園の完成後、通学路の交通量が増えている。特に校門へ続く道は狭い坂道であるが、歩道はなく、カーブで見通しが悪いうえ、車がすれ違うにも注意が必要な幅である。学区内に通学路とわかる表示がほとんどないため、児童の安全確保のために、通学路、特に坂道付近に学校がそばにあることが認識できる通学路の看板等の設置が必要と考える。	注意喚起の看板等の設置	久慈市生活環境課 久慈市教育委員会	R3 注意看板設置済 (市教委)
国道395号線	国道395号線と県道侍浜夏井線が交わるT字路交差点近くの階段	通学路として使用しているコンクリート階段の一部が破損している。つまづく危険があるので補修が必要である。	階段の補修	久慈市道路河川維持課	

【宇部小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
国道45号線	市道宇部岩瀬張線と国道45号の交差点付近の信号機設置場所	臨時信号のある細い道路で、横断者の待機場所がないうえに、大型トラックも通る非常に危険な場所である。	横断歩道の待機場所の確保 注意喚起の看板等の設置	久慈警察署 三陸国道事務所久慈出張所 久慈市教育委員会	R4 注意看板設置済 (市教委)
市道宇部駅前線	宇部保育園前	保育園の送迎で宇部駅駐車場に車を置いて保育園に出入りするためには道路を横断しなければならぬため危険。小学校の通学路でも学童の通学路でもある。	横断歩道の設置	久慈警察署	

【久喜小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
県道野田長内線	久喜小学校校門前の横断歩道	白線が薄く、見えにくくなっている。児童の通学の安全確保、また、運転者への注意喚起につながる。	横断歩道のペイント補修	久慈警察署	R3 横断歩道補修済 (久慈警察署)
県道野田長内線	久慈市宇部町21地割本線との合流交差点	細い下り坂の道路から本線への合流交差点に差しかかる場所であるが、見通しが悪く、一時停止の標識やラインも設置されていないため、運転者の危険予知にも大変有効であり、児童の安全な横断につながることから設置が必要と考える。	一時停止の標識及びラインの設置 注意喚起の看板等の設置	久慈警察署 久慈市教育委員会	R4 注意看板設置済 (市教委)
県道野田長内線	県道野田長内線と市道三崎館石線とのT字路	T字路に設置してあるガードレールの地面が崩れており、ガードレールと地面の間から崖下に落下する可能性がある。	ガードレール設置場所の補修・新設	県北広域振興局道路整備課	
県道野田長内線	久喜坂	児童の多くが通学路として利用している。坂の勾配が厳しく、急カーブが数か所あるがスピードを出して通行している車が多い。通学路表示はあるが、分かりにくいいため表示の増設や路面への表示をしてほしい。	通学路表示の増設	久慈市教育委員会	
県道野田長内線	久喜坂	路線に草木が生い茂っており見通しが悪く、児童の安全確保に不安がある。また、広範囲にわたりごみの投棄があり、児童の健全育成の面からも対応が必要であると考えため、定期的に伐採作業等をしてほしい。	草木の剪定	県北広域振興局道路整備課	
県道野田長内線	久喜坂	当該路線には十数本のカーブミラーが設置してあるが、ミラー表面に凹凸があり、運転者から見えにくい状態の者が複数（特にひどいものが2～3本）あるため補修をお願いしたい。	カーブミラーの補修	県北広域振興局道路整備課	
県道野田長内線	久喜坂	以前から倒れ掛かっている木があり、これまではロープで抑えられていたが、現在はそのロープが外れ、さらに倒れてきている。	倒木の処理	県北広域振興局道路整備課	

【山形小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策済日
市道川井中央線	おらほ一入入口交差点から市道川井中央線と市道上川井線の交差点付近	児童は車道を歩いて通学しており危険である。特に、朝晩は交通量が多い。ぜひ、歩道の延長整備をお願いしたい。	区画線の設置 歩道の延長整備 注意喚起の看板等の設置	久慈市建設整備課 久慈市教育委員会	R4 路面標示設置済 (市建設整備課) R4 注意看板設置済 (市教委)