

久慈市林道橋梁点検結果一覧表

整理番号	橋梁名	路線名	橋梁区分	橋長(m)	径間数	全幅(m)	路下条件	判定区分	点検年
1	枝成沢1号橋	枝成沢線	一般管理型橋梁	6.6	1	4.1	谷地川	Ⅱ	R2.8
2	石宇橋	石宇線	一般管理型橋梁	13.0	1	4.0	夏井川	Ⅲ	R2.8
3	赤川2号橋	赤川線	一般管理型橋梁	7.0	1	4.0	赤川	Ⅲ	R2.8
4	赤川3号橋	赤川線	一般管理型橋梁	5.0	1	4.0	赤川	Ⅱ	R2.8
5	赤川4号橋	赤川線	一般管理型橋梁	5.0	1	4.0	赤川	Ⅲ	R2.8
6	赤川5号橋	赤川線	一般管理型橋梁	7.0	1	4.0	赤川	Ⅱ	R2.8
7	繫沢3号橋	つなぎ沢線	一般管理型橋梁	5.1	1	4.1	つなぎ沢川	Ⅲ	R2.8
8	長滝橋	岩井川線	予防保全型橋梁	25.8	2	5.0	岩井川	Ⅲ	R2.9
9	岩井川1号橋	岩井川線	一般管理型橋梁	13.6	1	5.0	岩井川	Ⅱ	R2.8
10	岩井川2号橋	岩井川線	一般管理型橋梁	13.1	1	5.0	岩井川	Ⅱ	R2.8
11	平沢橋	平沢線	予防保全型橋梁	21.8	1	5.2	市道	Ⅱ	R2.9
12	山口小橋	鳶の巣線	予防保全型橋梁	47.0	2	3.3	久慈川	Ⅱ	R2.9
13	日影橋	繫1号線	予防保全型橋梁	35.0	1	6.2	遠別川	Ⅱ	R2.9
14	山伏橋	矢野沢線	一般管理型橋梁	10.1	1	4.2	小国川	Ⅱ	R2.8
15	館沢橋	矢野沢線	一般管理型橋梁	10.1	1	4.2	小国川	Ⅲ	R2.8
16	厚浦橋	矢野沢線	一般管理型橋梁	6.5	1	4.5	小国川	Ⅲ	R2.8
17	尾坪橋	繫2号線	予防保全型橋梁	16.9	1	7.4	沢山川	Ⅱ	R2.9
18	室沢橋	室沢線	一般管理型橋梁	13.5	1	5.0	日野沢川	Ⅱ	R2.8
19	類瀬橋	岡沢線	予防保全型橋梁	20.6	1	5.0	遠別川	Ⅲ	R2.8
20	間刈沢橋	間刈沢線	一般管理型橋梁	6.5	1	4.5	間刈沢	Ⅲ	R2.8
21	角掛橋	角掛線	予防保全型橋梁	15.2	1	6.2	戸呂町川	Ⅱ	R2.9
22	境の沢橋	茅森線	一般管理型橋梁	8.9	1	6.2	茅森川	Ⅱ	R2.8
23	新茅森橋	茅森線	一般管理型橋梁	14.2	1	6.2	茅森川	Ⅱ	R2.8
24	上茅森橋	茅森線	一般管理型橋梁	14.2	1	6.2	茅森川	Ⅱ	R2.8
25	茅森橋	茅森線	予防保全型橋梁	40.1	4	4.1	久慈川	Ⅲ	R2.9
26	明神沢橋	明神沢線	一般管理型橋梁	14.6	1	5.0	明神沢	Ⅲ	R2.8
27	無名橋	明神沢線	一般管理型橋梁	4.0	1	4.4	明神沢	Ⅱ	R2.8
28	無名橋	身沢線	一般管理型橋梁	6.4	1	3.8	身沢	Ⅱ	R2.8
29	無名橋	大城線	一般管理型橋梁	10.6	1	5.2	茅森川	Ⅱ	R2.8
30	九戸高原橋	九戸高原線	一般管理型橋梁	12.6	1	8.2	瀬月内川	Ⅱ	R2.8

予防保全型橋梁： 橋長15m以上の橋梁。

緊急時の迂回路として供用されるもの及び跨線橋や跨道橋など常に健全性を確保する必要がある橋長15m未満の橋梁。

一般管理型橋梁： 橋長15m未満の小規模な橋梁。

【判定区分】

判定	区分	状態
I 判定	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 判定	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 判定	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 判定	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

※林野庁「林道施設長寿命化対策マニュアル」より